

# INOCOVER® EPX ZINC 102



FICHE TECHNIQUE N° INO/043 du 15 JUIN 2015



## Primaire Zinc époxy polyamide.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : Semi épais.
- Aspect : Mat.
- Temps de séchage (au toucher) : 20 minutes / Redoublage : 4 heures.
- Destination : Toutes Surfaces métalliques.
- Peut être utilisé comme primaire d'attente .
- Bicomposant.
- Dilution : avec notre Diluant Epoxy.

### AVANTAGES

- Séchage rapide.
- Recouvrable très rapidement.
- Bonne performance anti corrosive.

#### RENDEMENT

- 11 m<sup>2</sup> par litre pour 50µm d'épaisseur.
- 22 m<sup>2</sup> par litre pour 25µm d'épaisseur.

#### DENSITÉ

- 2,13 ± 0,1

#### CONSERVATION

- 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

#### ESV

- 54 %

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Pour un total de 16 L :		
INOCOVER EPX Zinc 102	11,58 L	2104-0032-11M
Durcisseur INOCOVER EPX Zinc 102	4,42 L	2104-0033-4M
Pour un total de 3 L :		
INOCOVER EPX Zinc 102	2,17 L	2104-0032-2M
Durcisseur INOCOVER EPX Zinc 102	0,83 L	2104-0033-1M

## PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum  
Humidité relative : 80% maximum  
La température du substrat : minimum 10 ° C max 40 ° C  
Humidité : appliquer sur supports secs
- Éliminer toutes taches de gras ou d'hydrocarbure avec du DILUANT 1023®

# INOCOVER® EPX

## ZINC 102



FICHE TECHNIQUE N° INO/043 du 15 JUIN 2015

### APPLICATION

- **Supports :**  
Métaux ferreux et non ferreux
- **Préparation de Surface :**  
NATURE DU SUBJECTILE : sur acier brut ou déjà peint.  
SUR ACIER BRUT : Décapage par jet d'abrasifs au degré de soins Sa 2 ½ selon norme ISO 8501-1.  
Rugosité : profil moyen G (norme ISO 8503-1) ou Ra 10 à 13.  
SUR ANCIENS FONDS SAINS, ADHERENTS, PROPRES, NON GRAS ET COMPATIBLES : Lavage à la pompe HP, brossage / grattage St 3 des zones corrodées.
- **Atmosphère :**  
Rural, urbain, industriel et maritime.
- **Mode d'emploi :**  
Mélanger la base et le durcisseur minimum 3mn et de manière homogène.  
NB : La durée d'utilisation du mélange est de 6h maximum à 35°C
- **Matériel :**  
Applicable avec pinceau, rouleau, au pistolet à air (Diam. de 1.8 à 2.2mm et pression de 3 à 6 bars), ou pistolet airless (Diam. Buse de 0.5mm et pression de 150 bars)
- **Dilution :**  
Brosse ou rouleau : 0 à 5%  
Pistolet à air et pistolet airless : diluer de 0 à 15% maximum, en poids avec du DILUANT EPOXY  
NB : Ne diluer qu'après avoir mélangé le composant A et le durcisseur
- **Nettoyage du matériel :**  
Nettoyer tous les équipements après chaque emploi en utilisant le DILUANT 1023 ou DILUANT EPOXY.  
Il est recommandé de rincer régulièrement l'équipement de pulvérisation au cours d'une journée de travail.  
La fréquence de ces nettoyages dépend en fait du volume pulvérisé, de la température et du temps passé, en tenant compte de tous les arrêts éventuels.
- **Hygiène et sécurité :**  
Inflammable. Ne pas respirer les aérosols.  
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.  
COV à la livraison: 106 g/Kg