



# TOPENDUIT®

Enduit de ragréage à préparer au moment de l'emploi



FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024

**Cachet  
ROUGE**

## DESCRIPTION PRODUIT :

**TOPENDUIT CACHET ROUGE** est un enduit en poudre de haute qualité, destiné au ragréage en application manuelle sur les murs et plafonds en intérieurs.

## DOMAINE D'EMPLOI

### Supports admissibles

- Enduit ciment, plâtre, plaques de plâtres...
- Anciens fonds peints cohésifs.

### Supports Interdits

- Polystyrène, • Papiers peints,
  - Fer & Acier, • Supports humides.
- Autres supports, nous consulter.*

## CARACTERISTIQUES PRODUITS & PERFORMANCES

### Performances de l'enduit état durci

- Indice blancheur :  $\geq 95$ .
- Dureté shore C : 75+-5.
- Adhérence enduit /support :  $>0,5$  MPA (selon en 16-566).

### Caractéristique de mise œuvre

- Taux de gâchage : 50+-5%.
- Durée de malaxage : Environ 3 à 7 min jusqu'à l'obtention de la consistance souhaitée.
- Epaisseur d'application : De 1 à 5 mm
- Temps d'utilisation pâte : Environ 4 heures.

## MISE EN ŒUVRE

### Préparation du support

- Les supports doivent être préparés conformément aux spécifications du DTU 59.1.
- Les fonds doivent être durs, cohésifs,

propres, sains et secs, dépoussiérés.

- Les trous doivent être purgés des parties non adhérentes et les fissures ouvertes et brossées

### Préparation du produit :

- Saupoudrer **TOPENDUIT CACHET ROUGE** dans environ 2,5L d'eau pour 5kg de poudre.
- Laisser la poudre s'imbiber durant 2 à 3 mn puis mélanger à la main ou à l'aide d'un malaxeur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène à la consistance souhaitée pour l'usage.
- Laisser reposer l'enduit quelques minutes après gâchage.

### Application :

- Reboucher abondamment le trou ou fissure à l'aide du couteau à enduire.
- Lorsque l'enduit de rebouchage commence à durcir, couper en croisant les passages.
- Pour obtenir des finitions en peintures lisses, **TOPENDUIT Cachet Rouge** doit être recouvert de **TOPENDUIT cachet Bleu**.
- Température d'application : comprise entre 5°C et 35° C.

## CONSEIL

- Ne pas appliquer sur supports gelés en cours de dégel, chauds ou en plein soleil, trempés ou sous pluie battantes ou par vent fort.
- Ne pas ajouter d'eau durant l'utilisation de la gâchée.
- Conserver les emballages à l'abri de l'humidité.